

Fahrzeugausschreibung 01/2026
Vergabenummer: 01/2026 / Angebotsfrist: 14.08.2026 12:00 Uhr

KOM	Standort	Fabrikat	Typ	Sitzplätze	Stehplätze	Matrix	KM-Stand	Getriebe	EZ	KW/PS	HU/AU	Klima	Werbung	Zubehör/Män
1606	Wolfenbüttel	Sileo	Elektrobus S12 Solobus 12 m	32	46		166712	ZF AVE 130	12/2016	170 kW / 231 PS	12/2026	Ja	Nein	Zubehör: Ver erfolgt mit Matrix-Anlage Zahlisch und Fahrscheindr Mängel: Alter Zustand, Kor Fahrzeug nur Vorderachse ausgeschlage steht seit me Monaten
1607	Wolfenbüttel	Sileo	Elektrobus S12 Solobus 12 m	32	46		166709	ZF AVE 130	12/2016	170 kW / 231 PS	10/2026	Ja	Nein	Zubehör: Ver erfolgt mit Matrix-Anlage Zahlisch und Fahrscheindr Mängel: Alter Zustand, Kor Fahrzeug nur Antriebsmoto Funktion, Portalschade steht seit me Monaten
1510	Helmstedt	Scania	CK 280 UB Citywide LE Solobus	33	44		617891	ZF 6 AP 1200 B	07/2015	206 kW / 280 PS	03/2027	Aufdach-Klimaanlage, elektrisch	Nein	Zubehör: Ver erfolgt mit Matrix-Anlage Zahlisch und Fahrscheindr Mängel: Alter Zustand, Kor Motorregelun Abgasfehler
1509	Helmstedt	Scania	CK 280 UB Citywide LE Solobus	33	44		664506	ZF 6 AP 1200 B	07/2015	206 kW / 280 PS	03/2027	Aufdachanlage, elektrisch	Nein	Zubehör: Ver erfolgt mit Matrix-Anlage Zahlisch und Fahrscheindr Mängel: Alter Zustand, Kor Fehler in der Abgas-Nacht

														/ keine Reger des Partikelfil möglich
0406	Salzgitter-Lebenstedt	MAN	A23 Gelenkzug	50	102		749431	Voith	28.09.2004	228 kW / 310 PS	07/2026	Ja, mechanisch	Nein	Zubehör: Ver erfolgt mit Matrix-Anlage Zahltrieb und Fahrerassistenz Mängel: Alter Zustand, Korrosion/Du Öl im Kühlwa Türprobleme, macht Geräus
0808	Helmstedt	Mercedes-Benz	O 530 G Citaro Gelenkzug	41	104		830382	Voith D 864.3	09/2008	220 kW / 299 PS	01/2027	Vollklimaanlage	Nein	Zubehör: Ver erfolgt mit Matrix-Anlage Zahltrieb und Fahrerassistenz Mängel: Alter Zustand, Korrosion beginnende Durchrostung Getriebebesch nur bedingt fa
1504	Helmstedt	MAN	Solobus NL 293 / A37	32	67		606970	ZF 6 AP 1200 B	01/2015	213 kW / 290 PS	05/2026	Aufdach-Klimaanlage, elektrisch	Ja, muss entfernt werden	Zubehör: Ver erfolgt mit Matrix-Anlage Zahltrieb und Fahrerassistenz Mängel: Alter Zustand, Korrosion Motorschaden im Kurbelgeh Ölverlust), KC verkehrssiche
1004	Salzgitter-Lebenstedt	MAN	A21 Solobus NL	36	53		978063	Voith	12/2010	235 kW / 320 PS	03/2026	Ja, mechanisch	Nein	Zubehör: Ver erfolgt mit Matrix-Anlage Zahltrieb und Fahrerassistenz Mängel: Alter Zustand, Korrosion Ölverlust: Ölk Kompressor, hydrostatisch Ventildeckel, Stoßdämpfer

														Rostig, ölig, A => Sensor H/ defekt, Brems HA 50%-60% EBS-Modul H nicht ab, Luft Luftbalg vorn
0904	Wolfenbüttel	MAN	NG320 D20 EEV 3T Gelenkzug	50	93		763087	Voith 864.5	07/2009	235 kW / 320 PS	01/2027	Ja, mechanisch	Nein	Zubehör: Ver erfolgt mit Matrix-Anlage Zahltrieb und Fahrerassistenz Mängel: Alter Zustand, Korrosion Durchrostung
0905	Wolfenbüttel	MAN	NG320 D20 EEV 3T Gelenkzug	50	93		637258	Voith 864.5	07/2009	235 kW / 320 PS	02/2027	Ja, mechanisch	Ja, teilweise, muss entfernt werden (Eigenwerbung)	Zubehör: Ver erfolgt mit Matrix-Anlage Zahltrieb und Fahrerassistenz Mängel: Alter Zustand, Korrosion Durchrostung
0907	Wolfenbüttel	MAN	NG320 D20 EEV 3T Gelenkzug	50	93		603258	Voith 864.5	07/2009	235 kW / 320 PS	07/2026	Ja, mechanisch	Ja, teilweise, muss entfernt werden	Zubehör: Ver erfolgt mit Matrix-Anlage Zahltrieb und Fahrerassistenz Mängel: Alter Zustand, Korrosion
1308	Wolfenbüttel	MAN	Solobus Lions City LE	33	48		680549	Voith	12/2013	213 kW / 290 PS	06/2026	Ja, elektrisch (Fabrikat Spheros)	Ja, muss entfernt werden	Zubehör: Ver erfolgt mit Matrix-Anlage Zahltrieb und Fahrerassistenz Mängel: Alter Zustand, Korrosion Motorschaden Motorplatzer, rechts defekt
1503	Wolfenbüttel	MAN	Solobus Lions City NL	32	58		663703	Voith	01/2015	213 kW / 290 PS	01/2027	Ja, elektrisch	Ja, muss entfernt werden	Zubehör: Ver erfolgt mit Matrix-Anlage Zahltrieb und Fahrerassistenz Mängel: Alter Zustand, Korrosion

														Getriebe SPN-Verschleiss Adaptionsschw...
1507	Bad Harzburg	MAN	A47 Lions City M Solobus 10 m	29	25		333511	Voith	01/2015	184 kW / 250 PS	01/2026	Ja	Ja, teilweise, muss entfernt werden	Zubehör: Ver erfolgt mit Matrix-Anlage Zahltrieb und Fahrscheindr Mängel: Alter Zustand, Korr Türstörung an elektrischer F KOM ist fahrt